








Construction



**Технология и концепции
за ремонт и защита
на стоманобетон**



Оценка на резултатите от прегледа и диагноза на повредите



Определяне на целите и избор на подходяща стратегия

След като са обмислили възможностите си, собствениците обикновено са изправени пред необходимостта да „**погобрят, подновят или укрепят цялата или част от конструкцията**“:

- Относно изискванията за конструкционно укрепване се обръщат към Sika® Technical Services за всички подробности около новата система за конструкционно укрепване Sika® CarboDur®.
- За бетонните конструкции съществуват алтернативни решения, които се разглеждат като контрол на корозията, включващи:



▲ Осигуряване на допълнително покритие на бетона

ПРЕДИМСТВА:

- ▲ Старият традиционен подход.

НЕДОСТАТЪЦИ:

- ▲ Много скъп, ако правилно се нанесе върху цялата бетонна повърхност.
- ▲ Няма ефект при по-натамъшно агресивно влияние.
- ▲ Не осигурява защита



▲ Прилагане на катодна защита

ПРЕДИМСТВА:

- ▲ Единственият начин за пълно спиране на корозията на стоманата.
- ▲ Дълготрайно решение (с цялостен ремонт и контрол).

НЕДОСТАТЪЦИ:

- ▲ Повишаващи се разходи за поддръжка.
- ▲ Много конструкции не са подходящи (достъпът/прекъсната армировка/ предварително напрягане на стоманата и т. н.)




▲ Ремонт и защита на бетон с инхибитори на корозията

ПРЕДИМСТВА:

- ▲ Всички предимства на конвенционалния ремонт и защита.
- ▲ Намалени количества отпадък на бетона.
- ▲ Силно намалени вибрации от шум и прах.
- ▲ Намален период на изпълнение.
- ▲ Осигурява защита срещу останъчни хлориди и поява на анодни участъци.
- ▲ Икономически изгоден.
- ▲ Повечето конструкции са подходящи.
- ▲ Не се повишават разходите за поддръжка (с изключение на освежаващи декоративни покрития след 10-15 години).


НЕДОСТАТЪЦИ:

- ▲ Не са открыти за предварително напрегнати конструкции (госега).




Технология със Sika® FerroGard®


Полагане на система с инхибитора на корозия Sika® FerroGard® -903



Sika® FerroGard® -903 в нова конструкция




Задържане със Sika® FerroGard® -903 преди видима повреда



Sika® FerroGard® -903 като част от стратегия за цялостен ремонт и защита след видима повреда на бетона.




Принципите на Sika за ремонт и защита на бетон



Международни изследвания на базата на практически случаи

ПОВРЕДА
ОТ МЕХАНИЧНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ



Конструкция

- ▲ 24-етажен жилищен блок; скелет от армирован бетон с архитектурни облицовъчни слоеве и бетонни панели.

Проблем

- ▲ Повредени са архитектурните облицовъчни панели от натоварване и удар по време на първоначалното строителство.
- ▲ Пукнатини и неподходящо покритие върху стоманената армировка.

Решения Sika

- ▲ Отстраняване на повредения бетон и подготвка на подложената на корозия армировка.
- ▲ Защита на армировката със **SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®**.
- ▲ Заместване на повредения бетон със строителен разтвор за ремонт **Sika®**.
- ▲ Осигуряване на плътна, декоративна повърхностна обработка и защита със **Sikagard®-550 W**.



ПОВРЕДА
ОТ ХИМИЧНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ



Конструкция

- ▲ Административна сграда със слоеви стоманобетонни конструкции.

Проблем

- ▲ Реакция на алкален добавъчен материал в бетона, водеща до типично напукване от образувания разширяващ се гел.

Изискване


- ▲ Дълготрайни поддържащи ремонти за преместване на движещи се пукнатини и за значително намаляване степента на износване, като по този начин се увеличава експлоатационният срок на конструкцията.

Решения Sika

- ▲ Механична подготвка.
- ▲ Поставяне на кръпки и запълване на повърхностните дефекти и пукнатините с епоксидния строителен разтвор **Sikadur®-31**.
- ▲ Осигуряване на защита на запълнените пукнатини срещу достъп на вода със **Sikagard®-550 W**.



ПОВРЕДА
ОТ ХИМИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ



Конструкция

- ▲ Фабричен покрив над производствени съоръжения.

Проблем


- ▲ Агресивно въздействие на химически вещества върху бетона.
- ▲ Корозия на стоманата при висока температура и влажност.

Решения Sika

- ▲ Отстраняване на повредения бетон и подготвка на подложената на корозия армировка.
- ▲ Защита на армировката със **SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®**.
- ▲ Заместване на повредения бетон със **SikaCem®-133 Gunite**.
- ▲ Защита на повърхността от по-нататъшно действие на агресивни химически вещества посредством покритие с високи експлоатационни характеристики **SikaGard®**.



ПОВРЕДА
ОТ ФИЗИЧНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ



Конструкция

- ▲ Многоетажна бетонна паркингова конструкция.

Проблем

- ▲ Повреда от замръзване-размръзване на бетонните колони и софити в резултат на кондензация и въздействие на солите за отстраняване на лед.


Решения Sika

- ▲ Ремонт и повторно профилиране със строителни разтвори **SikaTop®**.
- ▲ Защита срещу бъдещ достъп на вода и соли със **Sikagard®-680 S** (колони и софити) и **Sikagard®-550 W** (области, застрашени от напукване - парчета и външни фасади).
- ▲ Уплътняване на съединенията с фугоуплътителите **Sikaflex®**.
- ▲ Защита на стоманата от корозия с покритията **Sika® Icosit®**.



Международни изследвания на базата на практически случаи

ПОВРЕДА ОТ ФИЗИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ



Конструкция

▲ Глабен шосеен мост, дълъг 150 м.

Проблем

▲ Повреда на бетона на парапета и фундамента на моста, дължаща се на действие на замръзване-размръзване, ускорена от солите за отстраняване на лед.

Решения Sika

▲ Подготовка на повърхността и отстраняване на дефектния бетон чрез водна струя с високо налягане.

▲ Парапет: **Sika® MonoTop®-610** за защита от корозия на армировката и като свързващ мост, следван от строителен разтвор за ремонт **Sika® MonoTop®** с дебелина 3-6 см.

▲ Фундамент: антикорозионна защита със **SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®** и след това **SikaCem® Gunite 133** чрез пръскане.



ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА КАРБОНИЗАЦИЯ



Конструкция

▲ 26-етажен жилищен блок от лек монолитен бетон.

Проблем

▲ Неподходящо бетонно покритие върху стоманената армировка с последващо напукване, появяване на петна и разслояване.

Решения Sika

▲ Подготовка чрез пясъкоструйно почистване.

▲ Парапет: **Sika® MonoTop®-610** за защита от корозия на армировката и изграждане на свързващ мост, следван от строителен разтвор за ремонт **Sika® MonoTop®** с дебелина 3-6 см.

▲ Ремонт с лекия строителен разтвор **SikaTop®**.

▲ Нивелиране и запълване на порите с нивелиращите строителни разтвори **SikaTop®**.

▲ Защита срещу карбонизация на запълнените пукнатини и възстановяване естетичния външен вид на конструкцията със **Sikagard®-550 W** и **Sikagard®-680 S**.

▲ Упътняване на съединенията с фугоупътници **Sikaflex®**.



ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА КАРБОНИЗАЦИЯ



Конструкция

▲ Многоетажен жилищен блок с бетонен скелет и слюбяеми облицовъчни панели.

Проблем

▲ Неподходящо бетонно покритие на стоманената армировка с пространно напукване и разслояване след дълбока карбонизация, достигната стоманата.

Решения Sika

▲ Подготовка на бетонната повърхност чрез водна струя с високо налягане.

▲ Защита на стоманената армировка и свързващ мост със **SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®**.

▲ Ремонт и повторно профилиране със строителен разтвор за ремонт **Sika®**.


▲ Защита срещу карбонизация на запълнени пукнатини по бетонната повърхност с покритие **Sikagard®-550W**.

▲ Упътняване на съединенията с фугоупътник **Sikaflex®**.

▲ Защита на галванизираното перило с покрития **Sika® Icosit®**.



ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА КАРБОНИЗАЦИЯ



Конструкция

▲ Историческа кула за питейна вода от стоманобетон.

Проблем

▲ Външно дълбочината на карбонизацията е достигната главната стоманена армировка, което води до корозия с последващо напукване и разслояване на бетона.


Решения Sika

▲ Подготовка на повърхността чрез пясъкоструйно почистване.

▲ Защита на стоманената армировка и изграждане на свързващ мост със **SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®**.

▲ Ремонт и изравняване със строителните разтвори **SikaTop®**.

▲ Защита срещу карбонизация и пригаване на естетичен външен вид със **Sikagard®-680 S**.





Международни изследвания на базата на практически случаи

ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА ЕЛЕКТРОКОРОЗИЯ



Конструкция

▲ Бетонен парапет в паркингова конструкция на летище.

Проблем

▲ Галванизирано стоманено периле, закрепено към края на стоманобетонната греда с директен контакт между галванизираната и армиращата стомана, водещ до корозия.

Решения Sika

- ▲ Отстраняване и повторно монтиране на покритите с епоксидна боя **Sikagard®** стоманени перила с помощта на **SikaGrout®-42** (епоксиден разтвор за анкерiranе).
- ▲ Изкърпване и изравняване на повредения бетон със строителни разтвори за ремонт **SikaTop®**.
- ▲ Защита срещу по-нататъшен достъп на вода със **Sikagard®-550 W**.



КОРОЗИОННИ ЗАМЪРСИТЕЛИ



Конструкция

▲ Пешеходна пътека/мост на втория етаж на болница.

Проблем



▲ Бетон, повреден в резултат от действието на замръзване-размръзване и корозия на армировката, ускорена от хлоридни соли за отстраняване на лед.

Решения Sika

- ▲ Подготовка на повърхността чрез обработка с водна струя с високо налягане и на корозираната стоманена армировка чрез пясъкоструйно почистване.
- ▲ Защита на стоманената армировка със **SikaTop®-Armatec 110 EpoCem®**.
- ▲ Ремонт със строителни разтвори **SikaTop®**.
- ▲ Защита срещу скрити повреди чрез импрегниране с инхибитор на корозията **Sika® FerroGard®-903**.
- ▲ Защита с премостващи пукнатини система **Sikagard®-550W**.



КОРОЗИОННИ ЗАМЪРСИТЕЛИ



Конструкция


▲ Виадукт с дължина 1200 м, състоящ се от 10 моста над шосе и железопътна линия.

Проблем


▲ Цялостна, ускорена от хлориди корозия на армировката, особено под разширителните фуги в плочата на моста.

Решения Sika

- ▲ Запълване на фугите в плочата на моста.
- ▲ Отстраняване на целия повреден бетон.
- ▲ Обработване чрез водна струя с високо налягане за намаляване съдържанието на остатъчни хлориди.
- ▲ Пясъкоструйно почистване за подготвка на корозираната стоманена армировка.
- ▲ Ремонт и повторно профилиране със строителния разтвор за сухо пръскане **SikaCem® Gunite 133**.



КОРОЗИОННИ ЗАМЪРСИТЕЛИ



Конструкция

▲ Нова лека надлъжна конструкция на железопътен мост.

Проблем

▲ Неподходящо покритие на бетона и бъдещо излагане на моста на действието на соли за отстраняване на лед.

▲ Механична повреда на архитектурните панели в резултат на бомбена експлозия в близост.

Решения Sika

Повърхност на платното на моста и софити

- ▲ Импрегниране със **Sika® FerroGard®-903**.
- ▲ Защитно покритие от **Sikagard®-550 W** за предотвратяване на по-нататъшен достъп на вода и хлориди.


Архитектурни слойбреми панели за парапета

- ▲ Заместване с нови тънкопрофилни бетонни панели, с добавка на суперпластификатора **Sikament®** и инхибитор на корозията **Sika® FerroGard®-901**.





Логическа структурна схема за избор на технология Sika



Допълнителни системи Sika




▲ Покрития за подови конструкции **Sika®**

За хидроизолация на еластични премостващи пукнатини повърхности на балкони и площи на мостове.



▲ Фуюоупътни мелими **Sikaflex®**

Специален асортимент от еднокомпонентни уплътнители, специално предназначени за работа със системите за ремонт и защита Sika.



▲ Покрития за стомана **Sika® Icosit®**

За защита на стоманени и галванизирани повърхности като перила, рамки на прозорци и подпорни конструкции.



▲ **Sika®** за хидроизолация на конструкцията

Добра изпитана система, която осигурява вътрешна хидроизолация както за нови проекти, така и за саниране в сутерени, асансьорни шахти, мазета, паркинги за автомобили и др.



▲ Смоли за инжектиране **Sikadur®**

Конструкционни смоли за инжектиране и залепване на пукнатини и кухини при възстановяване на монолитността.



▲ **Sika® CarboDur®** за конструкционно укрепване

Залепваща се композитна усилваща система за конструкционно укрепване и за увеличаване на товароносимостта на площи, стени, греди и др.



Технология и концепции за ремонт и защита на бетон

Допълнителна информация от Sika



Sika България ЕООД

Централен офис:

гр. София
бул. „Ботевградско шосе“ № 247
тел.: +359 2 942 45 90
факс: +359 2 942 45 91
info@bg.sika.com; www.sika.bg

Забележка:

Информацията, и в частност техническите указания за полагане, съответстват на последните изследвания и резултати от практиката. Материалите на Сика съответстват на техническите характеристики, при положение че са съхранявани в подходящи условия и с тях е работено съобразно препоръките на производителя и Технологичните карти. Потребителите да правят справки с последните версии на Технологичните карти.

